



ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞನವರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿಗಳನ್ನು 8–10 ತಾಸು ಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞನವನ್ನು ರಾಕೆಟ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞನದಂತೆಯೇ ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್‌ರ್ ಏಫ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಎನಿಂಫ್‌ ಯು ದೇಶದ ಆಯ್ದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಕ್ರೋಟ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇ-ಸ್ಕ್ರೋಟ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ತಂತ್ರಜ್ಞನವನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಫೆಟ್‌ ಎಂದರೆ, ಎಥರ್ ಎನಿಂಫ್‌ ಯು ಇ-ಸ್ಕ್ರೋಟ್‌ರ್‌ಗಳು. ಅನಂತರ ಫಾಸ್ಟ್‌ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ಸವಲತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್‌ಫ್ರೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಷ್ಟುಮಟ್ಟದ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಇ-ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞನವಿದು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸವಲತ್ತು ಇದೆ.

ಎಥರ್ ಎನಿಂಫ್‌ ಯು ಇ-ಸ್ಕ್ರೋಟ್‌ರ್‌ಗಳು

1. ಸನ್‌ ಮೊಬೈಲಿಟಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ದೇಕ್ ಮಾತ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ರೇಫೆಂ ಇರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡ ರಾಯತ್ತು.

ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು

ದೇಕ್‌ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧರಿಸಿ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರಾಯತ್ತು.

2. ಖರೀದಿಸಿದರೆಗೆ ಕಂಪನಿ

ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇ-ವಾಲೆಟ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇ-ವಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.

3. ಸನ್‌ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಕೊಡುವ ಬ್ಯಾಟರಿ

‘ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ’ ಅಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಪೆಸ್‌ ಮತ್ತು ಪರ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸವಲತ್ತು ಇರಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಎಪ್ಪು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಿಷ್ಟಂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಇರುವಲ್ಲಿದೆ

ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿಪೆಸ್‌ ತಿಳಿಸಲಿದೆ.

4. ನಗರದ ಹಲವೆಡ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 15 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಇಡುಹಂಡು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 12

ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸದಾ ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌

ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್

ಸೆಲಂಚ್ ಇರುವದರಿಂದ

ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಒಂದು

ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ್ಣ

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ.

5. ಫಾಸ್ಟ್‌ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ್ ಘಟಕ ತಲುಪಿದ ತ್ವರಿತ, ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೋಂಪ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ

ಇರುವ ದೇಕ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಹನದಿಂದ ತೆಗೆದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.

ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗಿರುವ

ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ದೇಕ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ

ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಹನದಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿದರಾಯತ್ತು. ವಾಹನವನ್ನು

ಚೆಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ...

