

ಇದ್ಯುತ್ತರವೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫ್ರಡಗಳಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಹಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆ

ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಯ ಸ್ವರ್ಚ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳಿಸಂಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಒಳೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಚಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು – ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಫ್ರಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಸಂಭಾಗಿಸುತ್ತವೆ ಪಡೆಯುವ ಬೆಸ್ವಾರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.



ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫ್ರಡಗಳ ವರ್ವದಿಂದ ವರ್ಕ್‌ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಚರಾಚು ಕಂಪನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಉಚ್ಛರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಅವಫ್ರಡಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಬಹುದಾದ ಕಂಪನೆಗೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಬದು ವರ್ವದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2020–21 ರಿಂದ 2024–25 ರ ಜೂನ್ ಅಂತೆ ದವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,917 ಮಂದಿ ನಾಗರಿಕರು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫ್ರಡಗಳಿಗೆ ಜೀವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿ, ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿದ್ದ 92 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಫಾರ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೆಳದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2,849 ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೀವಹರಣಕ್ಕೂ ಈ ಅವಫ್ರಡಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ದುರಂತಗಳು ಏಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಪಾಲು ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದಾರಣಗಳೂ ಉಂಟು.

ಬೆಸ್ವಾರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯಾಧಿಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ದುರಂತಗಳ ಹಿಡಿದುಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಿದೆ. 'ಬೆಸ್ವಾರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನ. ದೂರು ಬಂದ ಕಡೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಇವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಿಲ್ಲ...' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ, ಅವಫ್ರಡಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಕೆಳದುಕೊಂಡವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನೋವು ಇಲ್ಲಿಕುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸಿಸ್‌ಕ್ವಾರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಸುವುದು, ತುಂಡರಿಸಿಬಿದ್ದ ತಂತ್ರಿ ತುಳಿಯುವುದು, ಕ್ಷೀಳಿದ ಸರ್ಜಿನಂಧವನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಒಳನಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಚಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು... ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಫ್ರಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರಿ ಮಳ್ಳಿ-ಗಾಳಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಂದುಕಡೆ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಂತ್ರಿ ತುಂಡರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಎಡಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಟವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಗರ-ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಡೆಕಡೆ ತರಬ್ಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಲಮಣಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳಿವೆ. ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಹಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗಲು ಕೆಲವೇದೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾದುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಹಾನ್ ನೀಡುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ 2021 ರ ಪಶ್ಲಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ವಾರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫ್ರಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನೆಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ವಾರ್ಟ್ ಹೈಕೋಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ತುಂಡಾದ ಕೆಂಬಲ್‌ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ದುಃಖಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾನಿಕಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ, ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಕರಿಗೆ ಚೊಂಡಿಗೆ ದೂರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸುಂದರುವ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವಫ್ರಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಳಣೆಯಾಗಿ ತಗ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉಡಾಫೆ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಜೀವ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಫ್ರಡಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈಲ್‌ಸಮಿಪದ ಹೋಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಒಳನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿದ್ದ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ತುಳಿದು 23 ವರ್ವ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂಟತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಸಾವಿಗೆಡಾದರು. 2023 ರ ನೆವಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ವವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೇಡಲು ಮಗು ಹಾಗೂ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಿದ್ದ ದುರ್ದೈವಿ ಮಹಿಳೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿದ್ದ ತಂತ್ರಿಯನ್ನು ತುಳಿದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಂಕ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಕಣ್ಣಿನ್ನೆ ದುರ್ದೈಸಾವಿಗೆಡಾಗುವುದನ್ನು ಪತಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ನೇಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಬರಬಾರಿದೆ. ಇಂತಹ ದುರಂತಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಲ್ಲವೇ?

■ ಎನ್ ಉದಯಕುಮಾರ್